



Společenství vlastníků domu Řižská 1491  
Praha 15

Všem, kterých se to týká

Vlastníci/nájemníci

SVJ Řižská 1491

102 00 Praha

Praha, 19. 06. 2023

Vážený pane/Vážená paní

Věc: Vstup na terasy z atria.

Na shromáždění vlastníků zazněla informace, že nebylo možné uskutečnit měření uzemnění hromosvodů u 8 jednotek z 20. Důvodem bylo, že některé krabice, v nichž se nachází měřicí bod uzemnění, tj. revizní svorky, jsou na stěně budovy na terasách některých vlastníků.

Revize hromosvodů je zákonem předepsaná povinnost, kterou musí výbor pomocí certifikovaného odborníka zajistit. Proto Vás informujeme, že v brzké budoucnosti proběhne doplňující měření elektrických parametrů na předeměných místech.

Jelikož Vás nechceme obtěžovat průchodem technika přes Váš byt, k čemuž by bylo nutné zajistit, abyste v ten den byli doma, provedeme měření zvenčí. Technik se dostane na Váš balkon z atria pomocí žebříku opřené o zábradlí terasy.

Upozorňujeme Vás na tuto akci, abyste se nelekli. Nejedná o neoprávněný, násilný vstup na Vaši terasu. Žádáme Vás, abyste vstup technika na Vaši terasu akceptovali pro zajištění zákonné povinnosti vlastníka nemovitosti.

Měření bude provádět revizní technik, pan Jaroslav Pýcha, nebo jeho kolega. Pokud byste chtěli ověřit oprávněnost vstupu daného technika na Váš balkon, tak by se měl identifikovat tím, že pracuje pro firmu Livel pana Vašátka a provádí měření odporu hromosvodů.

Omlouváme se za narušení Vašeho soukromí, ale za umístění plastové krabice revizní svorky na nevhodné místo odpovídá projektant budovy.

Zůstáváme s pozdravem

.....  
Antal Szentesi  
předseda výboru

.....  
Peter Nebus  
předseda výboru

Společenství vlastníků domu Řižská 1491 Praha 15, Řižská 1491/4, 102 00 Praha 10